



TARIFS SERVICE HUILE.

AU 01/01/2024

(1)



SERIE 1

BMW F20 (LCI 116i)	290,37 EUR
BMW F20 (LCI 114d)	292,32 EUR
BMW F20 (LCI 118d, 125d)	300,12 EUR
BMW F20 (LCI 120d)	302,72 EUR
BMW F20 (LCI 120i)	303,37 EUR
BMW F20 (116d, 120d)	307,30 EUR
BMW F20 (LCI M135i)	315,06 EUR
BMW F20 (LCI M140i)	319,62 EUR
BMW F21 (LCI 116i, 118i)	290,37 EUR
BMW F21 (LCI 116d)	292,32 EUR
BMW F21 (LCI 118d)	300,12 EUR
BMW F21 (LCI 120d)	302,72 EUR
BMW F21 (LCI 140i)	319,62 EUR
BMW F40 (118i)	290,37 EUR
BMW F40 (116d, 116i)	297,52 EUR
BMW F40 (120d)	300,12 EUR
BMW F40 (118d)	306,62 EUR
BMW F40 (128ti, M135i XD)	309,87 EUR

SERIE 2

BMW F45 (LCI 225XE)	288,72 EUR
BMW F44 (216d, 218i)	295,87 EUR
BMW F44 (218d)	304,97 EUR
BMW G42 (220d)	304,97 EUR
BMW G42 (220i)	308,22 EUR
BMW G42 (M240i)	327,07 EUR

SERIE 3

BMW F30 (LCI 318i)	300,12 EUR
BMW F30 (LCI 316d, 318d, 320d, 325d)	300,12 EUR
BMW F30 (LCI 320i, 330e, 330i)	303,37 EUR
BMW F30 (LCI 330d)	324,20 EUR
BMW F31 (LCI 318d, 320d)	300,12 EUR
BMW F34 (GT 320d)	304,70 EUR
BMW G20 (318d, 320d, LCI)	300,12 EUR
BMW G20 (320i, 330e)	309,87 EUR
BMW G20 (M340d)	326,12 EUR
BMW G20 (M340i)	328,72 EUR
BMW G21 (M340d)	326,12 EUR
BMW G21 (M340i)	328,72 EUR

SERIE 4

BMW G22 (420d)	304,97 EUR
BMW G22 (420i)	308,22 EUR
BMW G22 (M440d)	324,47 EUR
BMW G22 (M440i)	327,07 EUR
BMW G23 (420d)	304,97 EUR
BMW G23 (420i)	308,22 EUR

BMW G23 (M440i)	327,07 EUR
BMW G26 (420d)	304,97 EUR
BMW G26 (M440i)	327,07 EUR

SERIE 5

BMW G30 (520E)	301,72 EUR
BMW G30 (LCI 520i)	308,22 EUR

SERIE 7

BMW G11 (LCI 745e)	317,97 EUR
--------------------	------------

X1

BMW U11 (18i)	291,97 EUR
BMW U11 (18d, 20d)	304,97 EUR
BMW U11 (23d)	317,97 EUR

X2

BMW F39 (xDrive)	288,72 EUR
BMW F39 (16d)	295,87 EUR
BMW F39 (sDrive)	304,97 EUR

X3

BMW G01 (LCI 18d, 20d, X3)	304,97 EUR
BMW F97 (M)	329,05 EUR

X4

BMW G02 (LCI 20d, xDrive)	304,97 EUR
BMW F98 (M)	535,91 EUR

X5

BMW G05 (25d)	304,97 EUR
BMW G05 (45e)	324,47 EUR
BMW F95 (M)	375,97 EUR

X6

BMW G06 (30d, 40d)	324,47 EUR
--------------------	------------

X7

BMW G07 (M50d)	317,97 EUR
BMW G07 (40d)	324,47 EUR
BMW G07 (M50i)	371,51 EUR

Le tarif ci-dessus inclut les pièces ainsi que la main d'œuvre. Toutes les offres sont basées sur le taux mentionné ci-dessus et sont susceptibles d'être modifiées. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Leal Réunion SAS.

Importateur BMW / MINI - 23 route de la Rivière des Pluies | Tel: 0262 96 00 00 | 97490 Sainte-Clotilde La Réunion |



TARIFS SERVICE HUILE.

AU 01/01/2024

(2)



Z4

BMW G29 (20i, 30i)

308,22 EUR

M3

BMW F80 (LCI)

324,80 EUR

BMW G80

333,30 EUR

Le tarif ci-dessus inclut les pièces ainsi que la main d'œuvre. Toutes les offres sont basées sur le taux mentionné ci-dessus et sont susceptibles d'être modifiées. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications.

Leal Réunion SAS.

Importateur BMW / MINI - 23 route de la Rivière des Pluies | Tel: 0262 96 00 00 | 97490 Sainte-Clotilde La Réunion |